

En la ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes de marzo de 2026, siendo las 14:26 horas, me constituyo en el inmueble sito en **Avda. Ejército Argentino N° 9520, Lote 25, Mza. 60, de Barrio Lomas de la Carolina**, a fin de cumplimentar lo ordenado en los autos: "**GALA S.R.L. (EN LIQUIDACIÓN) - QUIEBRA PROPIA COMPLEJA**" (EXPTE. N° 13065732). Se encuentra presente en este acto la Martillera designada, **Sra. Paola Viviana Quiroga**, y por la parte liquidadora Paola Andrea CAPOBIANCO FELIZIA, DNI 23.824742, a quien le hago saber el motivo de mi presencia. Procedo a realizar la constatación minuciosa del estado de uso y funcionamiento de los bienes detallados en el oficio, a saber: **MOTOS (5 unidades):** Marca **OKINOI**, Modelo 03-OKINOI 110. **Dominio A150GBY:** Estado: Presenta roto el acrílico del kilometraje del tablero, plásticos rayados y gastados los delanteros. Asiento de cuero negro en buen estado. En la parte trasera presenta una grieta, una rotura de los plásticos. Se adjunta fotografías. **Dominio A123IVA:** Estado general deteriorado, faltan las ópticas y partes de la carcasa, los plásticos. No se verifica el funcionamiento. El plástico del kilometraje se encuentra roto. Chapa patente rota. Manillar o manubrio pegado con cinta. no tiene llaves. Asiento de cuero roto. **Dominio A123IVB:** Estado regular, falta óptica trasera, tiene lámpara. No tiene espejos. en el asiento de cuero presenta una quemadura de cigarrillo. Caño de escape suelto al costado. no tiene llaves. **Dominio A150GBX:** Estado general bueno, falta óptica trasera, presenta una raspadura en su parte trasera. No se puede comprobar el funcionamiento. Tiene llaves. **Dominio A111XOV:** Estado: general bueno. No tiene espejo delantero. Presenta rayaduras en su parte trasera. Tiene llaves. **AUTOMÓVIL:** Marca **Renault**, Tipo **FURGÓN**, Modelo **ZL KANGOO PH3 CONFORT 1.6 1P**, Año 2015, **Dominio PBU191**. Estado

general: Bueno presenta en su capot delantero presenta un golpe en su frente , pintura saltada. 4 ruedas desinfladas con llantas de chapa. Paragolpe delantero agarrado con precintos. El guardabarro delantero izquierdo presenta abolladura. Tiene dos tubos de gas debajo de la carrocería. Paragolpe delantero desenchajado, presenta raspon en guardabarro Trasero. En su interior presenta 2 asientos con tapizado original con roturas. Tiene rueda de auxilio . No se puede constatar el kilometraje porque no enciende. Antena rota, con pegamento. **Funcionamiento:** no se puede constatar el funcionamiento por falta de batería. **BIENES INVENTARIADOS:**
Tráiler de un eje: Patente 101 PBU 191, tiene luces traseras. ES de color naranja de medidas aproximadas. 1,50 metros por 4 metros aproximadamente. Tiene rueda de auxilio. Tiene porta objeto con candado y no tienen las llaves. Tiene dos ruedas. **Aspiradora marca ORM de color amarilla:** (enciende y estado del cable y manguera bueno. No habiendo más objetos que constatar y previa lectura, se da por finalizado el acto, firmando los presentes por ante mí, de lo que doy fe. FDo. Ab. Silvana Daniela Albornoz - Oficial de Justicia.-

Otro si digo: aclaro que por un error involuntario no se consignó en el acta precedente que no se pudo comprobar el funcionamiento ni de las 5 unidades de motocicletas, ni del automotor, por no tener carga las baterías y algunas motocicletas no poseían llaves. Conste Doy Fe.-

Se adjuntan fotografías extraídas durante la realización del procedimiento.

**AUTOMÓVIL: Marca Renault, Tipo FURGÓN, Modelo ZL KANGOO
PH3 CONFORT 1.6 1P, Año 2015, Dominio PBU 191**































Tráiler de un eje:





MOTOS (5 unidades): Marca **OKINOI**, Modelo 03-OKINOI 110.

Dominio

A150GBY





Dominio

A123IVA:





Dominio

A123IVB:



Dominio A150GBX



Dominio A11XOV:















